



Fritz-Frey-Straße 16 69121 Heidelberg Telefon: 06221/4792-0 Telefax: 06221/4792-60

E-Mail: info@funckdental.de internet: http://www.funckdental.de

Wartung Ihres Melaseal 200/ Pro durch funck-Techniker!

Um die Einsatzfähigkeit Ihres Melaseal 200 / Pro auch zukünftig zu sichern, bieten wir Ihnen eine Wartung an. Die Wartung ist eine Empfehlung des Herstellers. Melag empfiehlt eine Wartung nach 50.000 Zyklen oder alle 2 Jahre im Rahmen der Betriebssicherheitsverordnung. Die genannten Preise beinhalten ein Wartungsset gemäß Herstellerempfehlung und die jährliche STK-Prüfung nach VDE. Bei der Sichtprüfung können weitere Teile zum Austausch notwendig werden. Diese und die dazu notwendige Arbeitszeit, werden gesondert berechnet.

Melaseal 200 Wartungsset DU #629807 € 71,00 Arbeitszeit ca. 1,5 Std. à € 98,00

Melaseal Pro Wartungsset DU #629811 € 152,00 Arbeitszeit ca. 3,0 Std. à € 98,00

STK-Prüfung nach VDE DU #100 € 19,00

Zuzüglich Fahrtkosten und Mehrwertsteuer. (Preise Stand Januar 2025, Preisänderungen vorbehalten)

Die angegebenen Arbeitszeiten sind ca. -Werte. Die Abrechnung erfolgt nach Stundennachweis.



Ich habe folgendes Gerät in meiner Praxis:	
Bitte rufen Sie mich an. Ich habe Fra	gen zu Ihrem Wartungsangebot.
Bitte vereinbaren Sie mit mir einen Termin für eine Wartung.	
→ Fax-Nummer: 06221 – 479245	(Datum, Stempel, Unterschrift)